

Stadtbesamt

Ergebnisse der
Begleichung zur Erhaltungswürdigkeit der Gebäude im
Andreasviertel am 22. 11. 1989

Teilnehmer:

- Büro der Stadtarchitekten
- Staatliche Bauaufsicht
- Institut für Denkmalpflege
- Stadtplankommission
- Stadtbaupart
- Vertreter Neues Forum
- Vertreter der AG Stadt- und Wohnumwelt
- Vertreter Demokratischer Aufbruch
- Interessierte Bürger

Systematik

- 1. Abbruch
- 2. Erhalt
- 3. Überprüfung notwendig

I. Glockengasse	27	2/3
"	28	2/3
"	33/35	1
"	41	1
"	50/51	3
II. Glockenquergasse		2
III. Hebergasse	6	1/3
"	7	1/3
"	10	1
" Hinterhaus	47	1
"	43	1
IV. Marbacher Gasse	8	1
"	15	2/3
"	26	1/3 (Mauer)
"	37-39	1
"	43, 44	1
"	45	2

V. Weiße Gasse

Hintergebäude	Andreasstr. 31	1/2/3
Andreasstraße	31	1/3
Weiße Gasse	1	1/3
Anbau		1
Weiße Gasse	4	1
"	5/6	1
"	7, 8	1/3
"	9	1
"	10 Hintergeb.	2
"	12	1
"	17, 18	1
"	20, 21	1
"	22, 23	2
"	24	1/2
"	25	1/2/3
"	26-29	1
"	30	1/2/3
"	31, 32	2
"	34, 35	1
"	37	3
"	38-40 a	2
"	40 b	3
"	42 (41)	1

VI. Georgengasse

7-10	1
25	1/3 (Bekleidung)

VII. Michaelisstr.

22	1/3
17	2/3
16	2/3
15	1/2/3 Gesamtlösung Hoke

VIII. Pergamentergasse

30	1/2/3 Gesamtlösung Hoke
29-27	2
26	1/2/3
24/25	1/2 erst mit Neubau
17	3/2
16	3/2
15	3/1
14	2/1
Keller	1/3
Keller	1/3

Schwammbefall

Handwritten text at the bottom left, partially obscured and mirrored.

M

noch Pergamentorgane

11
10
9
8
7
6
5
4

2/1/3 prüfen

2
2
2
2
2
2
2
2

IX. Adressenfr.

34
33-37
30

2
2
2

X. Kartentre.

7

3

[Handwritten Signature]
Stadtbauinspektor

Reproduktion und Veröffentlichung
nur mit Genehmigung des Stadt-
archivs Erfurt zulässig

Sicht 5/7938 2-3